

Skelde Vandværk Andelsselskabet
Østerballe 11
6310 Broager
Att.: Jørgen Vestergaard

Rapportnr.: AR-16-CA-00402664-01
Batchnr.: EUDKVE-00402664
Kundenr.: CA0004496
Modt. dato: 07.03.2016

Analyserapport

Prøvested: Skelde Vandværk Ledningsnet - 115927 - V20000800 / 4507000499
Udtagningsadresse: Østerballe 11, 6310 Broager
Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøveudtagning: 07.03.2016 kl. 07:39
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S USB
Analyseperiode: 07.03.2016 - 11.03.2016

Prøvemærke: Hane i køkken

| Lab prøvenr: | 80068997 | Enhed | Kravværdier ** | | DL. | Metode | Um (%) |
|-----------------------------------|----------|-------|----------------|------|------|-----------------------------|--------|
| | | | Min. | Max. | | | |
| Mikrobiologi | | | | | | | |
| Coliforme bakterier 37°C | 1 | ! | MPN/100 ml | i.m. | 1 | IDEXX-Colilert | |
| Escherichia coli | < 1 | | MPN/100 ml | i.m. | 1 | IDEXX-Colilert | |
| Kimtal ved 22 °C | 4 | | CFU/ml | 200 | 1 | ISO 6222:2002 | |
| Metaller | | | | | | | |
| Jern (Fe) | < 0.01 | | mg/l | 0.2 | 0.01 | SM 3120 ICP-OES | 30 |
| Oplysninger fra prøvetager | | | | | | | |
| Akkrediteret prøvetagning | Ja | | | | | DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5 | A |
| Vandtemperatur | 7.4 | | °C | | | DS/EN ISO 19458 | A |
| pH | 7.5 | | pH | 7 | 8.5 | DS/EN ISO 10523 | A |
| Ledningsevne | 53 | | mS/m | | 0.1 | DS/EN 27888 | A |
| Iltindhold | 10.7 | | mg/l | 5 | 0.1 | DS/EN ISO 5814 | A |
| Prøvens farve | Farveløs | | | | | * Visuel | A |
| Prøvens klarhed | Klar | | | | | * Visuel | A |
| Prøvens lugt | Ingen | | | | | * Organoleptisk | A |
| Prøvens smag | Normal | | | | | * Organoleptisk | A |

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1310 af 25. november 2015.

Kopi til:

Sønderborg Kommune, Jakob Stokholm Kudsk, Rådhusvej 10, 6400 Sønderborg
Sønderborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Miljøafdelingen, Rådhusvej 10, 6400 Sønderborg

11.03.2016

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1310 af 25. november 2015.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gøres, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.